

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS

CUP: 484H17000990002 - CAT: P1017

PROGETTO DEFINITIVO

il Committente
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

il Responsabile del procedimento
ing. Roberto SANNA

Elab.

A.8

Documentazione fotografica

R.T.P. CUCCU-FRAU - v. dei Muratori n. 5, 09170 - ORISTANO

il capogruppo
ing. Simone CUCCU

data - 20/10/2018

revisone

1 – Intersezione S.P. n. 17



Foto n. 1 – Riu Mannu, tratto a monte dell'attraversamento della S.P. n. 17



Foto n. 2 – Riu Mannu, particolare della soglia di fondo in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. n. 17



Foto n. 3 – Riu Mannu, tratto a valle dell'attraversamento della S.P. n. 17



Foto n. 4 – Riu Mannu, particolare della soglia di fondo verso valle dell'attraversamento della S.P. n. 17

2 – Intersezione S.P. n. 15



Foto n. 5 – Riu Mannu, tratto a monte dell'attraversamento della S.P. n. 15



Foto n. 6 – Riu Mannu, tratto a valle dell'attraversamento della S.P. n. 15



Foto n. 7 – Riu Mannu, particolare della soglia di fondo a valle dell'attraversamento della S.P. n. 15

3 – Riu Mannu in località Piscu Piu



Foto n. 8 – Riu Mannu in località Piscu Piu, tratto iniziale oggetto di intervento



Foto n. 9 – Riu Mannu in località Piscu Piu all'inizio del tratto oggetto di intervento



Foto n. 10 – Riu Mannu in località Piscu Piu, particolare della vegetazione e dell'azione erosiva




Foto n. 11 – Riu Mannu in località Piscu Piu, particolare della vegetazione e dell'azione erosiva



Foto n. 12 – Riu Mannu in località Piscu Piu, particolare della vegetazione e dell'azione erosiva



Foto n. 13 – Riu Mannu in località Piscu Piu, tratto finale oggetto di intervento